





immagine 1



immagine 2




immagine 3



immagine 4






immagine 5



planimetria



sezione A-A

Rimozione intonaco armato e formazione di nuova rasatura;
compreso trattamento leni d'armatura in viso;
Successivo stesura di primer sull'intera superficie e l'integrazione
con 2 mani di pittura idrofobizzante emulsione acrilica.

Puntellatura in plotelle 40 x 44 cm. in acciaio ipocreo;
Sfoltitura delle fuochi mediante rimozione dei materiali nocivi e
in distacco successivo la formazione delle fuochi. Eliminazione
delle macchie/concrezioni superficiali e lucidatura finale.

QUALITÀ 1	QUALITÀ 2	QUALITÀ 3	QUALITÀ 4	QUALITÀ 5	QUALITÀ 6	QUALITÀ 7	QUALITÀ 8	QUALITÀ 9	QUALITÀ 10	QUALITÀ 11	QUALITÀ 12	QUALITÀ 13	QUALITÀ 14	QUALITÀ 15	QUALITÀ 16	QUALITÀ 17	QUALITÀ 18	QUALITÀ 19	QUALITÀ 20	QUALITÀ 21	QUALITÀ 22	QUALITÀ 23	QUALITÀ 24	QUALITÀ 25	QUALITÀ 26	QUALITÀ 27	QUALITÀ 28	QUALITÀ 29	QUALITÀ 30	QUALITÀ 31	QUALITÀ 32	QUALITÀ 33	QUALITÀ 34	QUALITÀ 35	QUALITÀ 36	QUALITÀ 37	QUALITÀ 38	QUALITÀ 39	QUALITÀ 40	QUALITÀ 41	QUALITÀ 42	QUALITÀ 43	QUALITÀ 44	QUALITÀ 45	QUALITÀ 46	QUALITÀ 47	QUALITÀ 48	QUALITÀ 49	QUALITÀ 50	QUALITÀ 51	QUALITÀ 52	QUALITÀ 53	QUALITÀ 54	QUALITÀ 55	QUALITÀ 56	QUALITÀ 57	QUALITÀ 58	QUALITÀ 59	QUALITÀ 60	QUALITÀ 61	QUALITÀ 62	QUALITÀ 63	QUALITÀ 64	QUALITÀ 65	QUALITÀ 66	QUALITÀ 67	QUALITÀ 68	QUALITÀ 69	QUALITÀ 70	QUALITÀ 71	QUALITÀ 72	QUALITÀ 73	QUALITÀ 74	QUALITÀ 75	QUALITÀ 76	QUALITÀ 77	QUALITÀ 78	QUALITÀ 79	QUALITÀ 80	QUALITÀ 81	QUALITÀ 82	QUALITÀ 83	QUALITÀ 84	QUALITÀ 85	QUALITÀ 86	QUALITÀ 87	QUALITÀ 88	QUALITÀ 89	QUALITÀ 90	QUALITÀ 91	QUALITÀ 92	QUALITÀ 93	QUALITÀ 94	QUALITÀ 95	QUALITÀ 96	QUALITÀ 97	QUALITÀ 98	QUALITÀ 99	QUALITÀ 100
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

manutenzione ordinaria - straordinaria delle strutture cimiteriali

Accordo Quadro



Ordine di Esecuzione 05 Cimitero Nuovo
Piazzale Hiroshima e Nagasaki
Interventi di ripristino cappella ipogea interessata da
fenomeni di infiltrazione acque meteoriche .