



- LEGENDA**
- Attacco microbiologico
 - Deposito superficiale
 - Rifacimenti estesi
- Croste nere
 - Corrosione
 - Dilavamento
 - Distacco
 - Disgregazione
 - Efflorescenze
 - Erosione
 - Pericolazioni di acqua
 - Colature di ruggine
 - Fessure
 - Piccoli interventi precedenti (stuccature, silicone)
 - Lacune e mancanze

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE, RIPRISTINO DELLE FACCIATE E DELLE SUPERFICI ESTERNE, PROTEZIONE ALLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI E RIFACIMENTO DELLE SOPRSTANTI PAVIMENTAZIONI DI UNA PORZIONE DELLE GALLERIE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI SESTO SAN GIOVANNI .

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Progetto: **Ing. Alessandro Castelli**

Progettisti:

SA SPADA e ASSOCIATI srl
Sede legale: via Padre Vissino da Sarina 42, Cesena
Sede operativa: via Carlo Cattaneo 26, Monza
Mail: progettazione@spadaassociati.eu
Pec: spadaassociati@pec.it
Arch. Marco Spada, Ordine degli Architetti PPC di Milano n. 17112

Consulenti:

Tekna progetti
Ingegneria integrata leganti

Bim3+
Ingegneria integrata leganti

Arch. Anja Visini
Rilievi e restituzioni grafiche

Dott. Andrea Monti
Progetto di restauro

PROGETTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE. ANALISI DEL DEGRADO. GALLERIE "A" E "H".

Scala: 1:100

A.12b